

KSD-SERIE Edelstahl Tischwaage



Diesen digitalen Tischwaagen zeichnen sich durch ein solides und vielseitig nutzbares Edelstahl-Gehäuse mit einer großen Lastplatte aus. Das neue multifunktionale Programm ermöglicht dem Bediener den gewünschten Modus zu wählen um Kontrollen, Stückzählung, Prozentwiegen und Totalisierung durchzuführen. Die lange Batterielaufzeit und die seitlichen Griffe ermöglichen den einfachen Transport der Waage direkt dorthin wo sie zum Einsatz kommt.



KSD 30, 30Kg 5/10Gr geeicht oder 30Kg 1/2Gr ungeeicht

VERSIONEN

Versioni disponibili

Codice	Max (kg)	d (g)	M 2R (g)*
KSD30	15/30	5/10	5/10

DIGITALE WAAGEN: TECHNISCHE DATEN

- Digitale Waage mit Edelstahl-Gehäuse, widerstandsfähig und leicht zu reinigen.
- Lastplatte aus Edelstahl, prüfbar und leicht zu reinigen. Abmessungen 250 x 340 mm.
- Aluminium Wägezellen.
- 40mm LCD-Display, mit verschiedenen Hintergrundfarben.
- Wasserdichte Tastatur und multifunktionales Programm.
- Schutzart IP44.
- Rutschfeste verstellbare Füße.
- Ergonomische Seitengriffe.
- Libelle unter der Lastplatte positioniert.
- Serielle Schnittstelle RS232 zum Anschluss an PC oder Drucker.
- Stromversorgung Digitalwaage: interner Akku (Betriebszeit ca. 40h) oder über externes Netzteil / Ladegerät.

DIGITALE WAAGEN: HAUPT-ZERTIFIZIERUNGEN

- KSD-Waagen-Zertifikate sind:
 - EC Bauartzulassung (EN45501)
 - OIML R76

I/O-SCHNITTSTELLE

- Bidirektionale Schnittstelle RS232/C, programmierbar zum Anschluss an Drucker/Etikettierer, oder für einen am Indikator angeschlossenen Drucker.
- Bidirektionale Schnittstelle RS232/C (optional RS485) programmierbar für PC, SPS, zusätzliche Fernanzeige oder Funkmodem. RJ-Buchse für den schnellen Anschluss.

WÄHLBARER FUNKTIONSMODUS

- Über eine bestimmte Taste kann die gewünschte Betriebsart gewählt werden:
- **WÄHLBARE FUNKTIONEN:**
 - Hochauflösende Gewichtsanzeige x 10.
 - Präzises Wiegen durch Eichgewicht (für internen Gebrauch).
 - Netto/Brutto, oder Umrechnung lb/kg.
 - Gewichts-Summierung.
 - Rezeptur.
 - +/- Check
 - Prozent-Wiegen.
 - Geeichte Gewichtsübertragung zu PC / SPS oder Drucker.
 - Stückzählung.
 - Eingang/Ausgang.
 - Hold- und Peak-Funktion.
- **ANDERE STANDARD-FUNKTIONEN:**
Nullsetzen, Trieren, voreingestellte Tara, Automatische Tara, Automatisches Ausschalten.